




LA SOLUZIONE PER
LA SALDATURA DI
MANUTENZIONE


Se il problema è *ESTRARRE* bulloni, maschi per filettare, punte da trapano o prigionieri rotti.....



.....a filo della
superficie.




o.....in profondità
nel foro.




o....complicato da
rotture di punte,
maschi o estrattori.

**..... la soluzione è l'elettrodo speciale
MALLOY 303 AR !**


Procedura:




- Posizionare l'elettrodo al centro del foro.
- Innescare l'arco.




- Mantenendo l'elettrodo nel bagno di fusione, riempire di saldatura il buco fino in cima.



- Saldare una rondella, centralmente, al perno appena realizzato.



- Saldare un dado sulla rondella.
- Lasciare raffreddare.



- Estrarre il bullone rotto con apposita chiave.

Diametro FORO (mm)	Diametro elettrodo (mm)	Amperaggio (AMP)
meno di 9,5	2,4	35-70
da 9,5 a 12	3,2	60-110
da 12 in su	4.0	75-140

POLIMAT Sas di Valentini & C.

Via S.Michele, 188 - 41049 Sassuolo (Mo)

Tel/fax 0536 852085 - cell. 335 8182947

E-mail: polimat@tin.it ; info@malloy.it web: www.malloy.it